

PERENCANAAN NORMALISASI SUNGAI KEMUNING
KABUPATEN SAMPANG PULAU MADURA

TUGAS AKHIR



Oleh :

ICHWAN FRENDI
0753010030

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWATIMUR
2013

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERENCANAAN NORMALISASI SUNGAI KEMUNING KABUPATEN SAMPANG MADURA

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Teknik Sipil FTSP UPN "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal, 23 Januari 2013

Dosen Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
1. Penguji I

Dr.Ir.MINARNI NUR TRILITA.,MT.
NPT. 19690208 199403 2 00 1

Pembimbing Pendamping

Ir.SUMADIMAN.MT.

2. Penguji II

IWAN WAHJUDIJANTO.ST.,MT.
NPT. 3 7102 99 01681

Ir.SITI ZAINAB,MT.
19600105 199303 2 00 1

3. Penguji III

NOVIE HANAJANI,ST.,MT.
NPT.3 6711 95 00371

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan

Ir. NANIEK RATNI JAR. M.Kes.
NIP.19590729 198603 2 00 1

PERENCANAAN NORMALISASI SUNGAI KEMUNING
KABUPATEN SAMPANG MADURA

TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh
Gelar Sarjanah Teknik (S-1)



Disusun Oleh:

ICHWAN FRENDI

0753010030

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWATIMUR

2013

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERENCANAAN NORMALISASI SUNGAI KEMUNING KABUPATEN SAMPANG PULAU MADURA

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Teknik Sipil FTSP UPN "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal, 23 Januari 2013

Dosen Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
1. Penguji I

Dr.Ir.MINARNI NUR TRILITA.,MT.
NPT. 19690208 199403 2 00 1

Pembimbing Pendamping

Ir.SUMADIMAN.MT.

2. Penguji II

IWAN WAHJUDIJANTO.ST.,MT.
NPT. 3 7102 99 01681

Ir.SITI ZAINAB,MT
19600105 199303 2 00 1

3. Penguji III

NOVIE HANAJANI,ST.,MT
NPT.3 6711 95 0037 1

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan

Ir. NANIEK RATNI JAR., M.Kes
NIP. 19590729 198603 2 00 1

**PERENCANAAN NORMALISASI SUNGAI KEMUNING
KABUPATEN SAMPANG PULAU MADURA**

TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh
Gelar Sarjanah Teknik (S-1)



Disusun Oleh :

ICHWAN FRENDI
0753010030

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ''VETERAN''
JAWATIMUR
2013**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul “PERENCANAAN PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI KEMUNING KABUPATEN SAMPANG PULAU MADURA”.

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan guna melengkapi tugas akademik dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis berusaha semaksimal mungkin menerapkan ilmu yang penulis dapatkan dibangku perkuliahan dan buku-buku literatur yang sesuai dengan judul tugas akhir ini. Disamping itu penulis juga menerapkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh dosen pembimbing, namun sebagai manusia biasa dengan keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari setiap pembaca akan penulis terima demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Dengan tersusunnya tugas akhir ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan serta berbagai macam bantuan baik berupa moral maupun spiritual, terutama kepada :

1. Ibu Ir. Naniek Ratni JAR., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Ir. Wahyu Kartini, MT selaku selaku Dosen Wali, terima kasih atas bimbingan dan saran-sarannya.
3. Bapak Ibnu Solichin, ST, MT selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Ir. Minarni Nur Trilita, MT selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa memberi arahan dan masukan serta motivasi kepada penulis selama pembuatan tugas akhir ini.
5. Bapak Iwan Wahjudijanto. ST, MT selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi yang diberikan demi terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Ibu Novie Handajani, ST, MT yang telah berkenan memberikan bimbingan dan dorongan moril selama pengerjaan tugas akhir.
7. Para Dosen dan Staff pengajar Program Studi Teknik Sipil UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang amat berguna.
8. Kedua orang tuaku, kakakku, saudaraku semua yang telah banyak memberikan dukungan lahir dan batin, materiil serta spirituul sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Segenap keluarga besar Teknik Sipil semua angkatan dan khususnya angkatan 2007, 2008, serta 2009 terima kasih atas dorongan semangat serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Yayan Ahmad Irawan, ST dan teman-teman di sekelilingnya yang selalu mendukungku untuk terus maju dan menuju kesuksesan .

Sebagai akhir kata penulis harapkan agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 17 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Lokasi	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum	7
2.2 Kondisi Topografi Das Kemuning.....	7
2.3 Curah Hujan	8
2.4 Analisa Frekuensi Curah Hujan Rencana	9
2.5 Analisa debit Banjir Rencana	17
2.6 Uji Kesesuaian Distribusi Frekuensi	17
2.7 Analisa Kapasitas Alir Sungai	19
2.8 Analisa Profil Aliran	21
2.9 HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System)	22

2.9.1 Memasukkan Data Input	23
2.9.2 Simulasi Program	24
2.9.3 Data Output yang Dihasilkan	25
2.10 Tanggul Banjir	26
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pengumpulan Data	29
3.1.1 Pengumpulan Data Sekunder	29
3.1.2 Pengumpulan Data Primer	30
3.2 Langkah-langkah Pengerjaan	31
 BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA	
4.1 Analisa Hidrologi	32
4.1.1 Analisa Curah Hujan	32
4.1.2 Luas Pengaruh Polygon Thiessen	33
4.1.3 Curah Hujan Rata-rata Daerah	35
4.1.4 Perhitungan Curah Hujan Rencana	42
4.1.5 Perhitungan Distribusi Log Pearson Type III	43
4.1.6 Uji Kesesuaian Distribusi	46
4.1.7 Analisa Debit Banjir Rencana	47
4.1.8 Penggunaan Lahan	49
4.1.9 Distribusi Hujan dan Curah Hujan Efektif	51
4.1.10 Hidrograf Debit Banjir Rencana	58

4.2 Analisa Hidrolika	131
4.2.1. Analisa Kondisi eksisting	130
4.2.2. Analisa Debit Banjir	140
4.2.3. Analisa Perencanaan Normalisasi	142
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan dan Saran	165

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persyaratan Pemilihan Distribusi frekuensi	10
Tabel 2.2	Nilai K Distribusi Log Pearson type III	14
Tabel 2.2	Nilai Koefisien Kekasaran Manning (n)	22
Tabel 4.1	Luas Pengaruh Poligon Thiessen DAS Kali Sungai Kemuning...	35
Tabel 4.2	Perhitungan Curah Hujan Maksimum Stasiun Robatal	37
Tabel 4.3	Perhitungan Curah Hujan Maksimum Stasiun Sampang.....	38
Tabel 4.4	Perhitungan Curah Hujan Maksimum Stasiun Omben	39
Tabel 4.5	Perhitungan Curah Hujan Maksimum Stasiun Kedungdung	40
Tabel 4.6	Perhitungan Curah Hujan Maksimum Rata-rata	41
Tabel 4.7	Perhitungan Penentuan Distribusi	42
Tabel 4.8	Persyaratan Pemilihan Distribusi Frekuensi	43
Tabel 4.9	Perhitungan Distribusi Log Pearson Type III	44
Tabel 4.10	Perhitungan Curah Hujan Untuk Beberapa Periode	45
Tabel 4.11	Perhitungan Dmax pada Uji Chi Square	46
Tabel 4.12	Batas Kelas Uji Chi Square	47
Tabel 4.13	Luasan Pengaruh Thiessen Tiap Segmen Sungai Kemuning ...	49
Tabel 4.14	Perhitungan Nisbah Hujan Jam-jaman	51
Tabel 4.15	Perhitungan Tata Guna Lahan Segmen I dan II.....	53
Tabel 4.16	Perhitungan Tata Guna Lahan Segmen III dan IV.....	53
Tabel 4.17	Perhitungan Tata Guna Lahan Segmen V dan VI.....	54
Tabel 4.18	Perhitungan Tata Guna Lahan Segmen VII dan VIII.....	54

Tabel 4.19	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen I Sungai Kemuning	55
Tabel 4.20	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen II Sungai Kemuning	55
Tabel 4.21	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen III Sungai Kemuning	55
Tabel 4.22	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen IV Sungai Kemuning	56
Tabel 4.23	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen V Sungai Kemuning	56
Tabel 4.24	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen VI Sungai Kemuning	56
Tabel 4.25	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen VII Sungai Kemuning	57
Tabel 4.26	Perhitungan Curah Hujan Efektif dan Distribusi Hujan	
	Segmen VIII Sungai Kemuning	57
Tabel 4.27	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen I Sungai Kemuning	
	Kondisi Eksisting	59
Tabel 4.28	Hidrograf Banjir Q_2 Segmen I Sungai Kemuning.....	60
Tabel 4.29	Hidrograf Banjir Q_5 Segmen I Sungai Kemuning	61
Tabel 4.30	Hidrograf Banjir Q_{10} Segmen I Sungai Kemuning	62
Tabel 4.31	Hidrograf Banjir Q_{25} Segmen I Sungai Kemuning	63
Tabel 4.32	Hidrograf Banjir Q_{50} Segmen I Sungai Kemuning	64

Tabel 4.33	Hidrograf Banjir Segmen I Sungai Kemuning	65
Tabel 4.34	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen II Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	68
Tabel 4.35	Hidrograf Banjir Q_2 Segmen II Sungai Kemuning.....	69
Tabel 4.36	Hidrograf Banjir Q_5 Segmen II Sungai Kemuning	70
Tabel 4.37	Hidrograf Banjir Q_{10} Segmen II Sungai Kemuning	71
Tabel 4.38	Hidrograf Banjir Q_{25} Segmen II Sungai Kemuning	72
Tabel 4.39	Hidrograf Banjir Q_{50} Segmen II Sungai Kemuning	73
Tabel 4.40	Hidrograf Banjir Segmen II Sungai Kemuning	74
Tabel 4.41	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen III Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	77
Tabel 4.42	Hidrograf Banjir Q_2 Segmen III Sungai Kemuning.....	78
Tabel 4.43	Hidrograf Banjir Q_5 Segmen III Sungai Kemuning	79
Tabel 4.44	Hidrograf Banjir Q_{10} Segmen III Sungai Kemuning	80
Tabel 4.45	Hidrograf Banjir Q_{25} Segmen III Sungai Kemuning	81
Tabel 4.46	Hidrograf Banjir Q_{50} Segmen III Sungai Kemuning	82
Tabel 4.47	Hidrograf Banjir Segmen III Sungai Kemuning	83
Tabel 4.48	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen IV Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	86
Tabel 4.49	Hidrograf Banjir Q_2 Segmen IV Sungai Kemuning.....	87
Tabel 4.50	Hidrograf Banjir Q_5 Segmen IV Sungai Kemuning	88
Tabel 4.51	Hidrograf Banjir Q_{10} Segmen IV Sungai Kemuning	89

Tabel 4.52	Hidrograf Banjir Q ₂₅ Segmen IV Sungai Kemuning	90
Tabel 4.53	Hidrograf Banjir Q ₅₀ Segmen IV Sungai Kemuning	91
Tabel 4.54	Hidrograf Banjir Segmen IV Sungai Kemuning	92
Tabel 4.55	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen V Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	95
Tabel 4.56	Hidrograf Banjir Q ₂ Segmen V Sungai Kemuning.....	96
Tabel 4.57	Hidrograf Banjir Q ₅ Segmen V Sungai Kemuning	97
Tabel 4.58	Hidrograf Banjir Q ₁₀ Segmen V Sungai Kemuning	98
Tabel 4.59	Hidrograf Banjir Q ₂₅ Segmen V Sungai Kemuning	99
Tabel 4.60	Hidrograf Banjir Q ₅₀ Segmen VSungai Kemuning	100
Tabel 4.61	Hidrograf Banjir Segmen V Sungai Kemuning	101
Tabel 4.62	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen VI Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	104
Tabel 4.63	Hidrograf Banjir Q ₂ Segmen VI Sungai Kemuning.....	105
Tabel 4.64	Hidrograf Banjir Q ₅ Segmen VI Sungai Kemuning	106
Tabel 4.65	Hidrograf Banjir Q ₁₀ Segmen VI Sungai Kemuning	107
Tabel 4.66	Hidrograf Banjir Q ₂₅ Segmen VI Sungai Kemuning	108
Tabel 4.67	Hidrograf Banjir Q ₅₀ Segmen VI Sungai Kemuning	109
Tabel 4.68	Hidrograf Banjir Segmen VI Sungai Kemuning	110
Tabel 4.69	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen VII Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	113
Tabel 4.70	Hidrograf Banjir Q ₂ Segmen VII Sungai Kemuning.....	114
Tabel 4.671	Hidrograf Banjir Q ₅ Segmen VII Sungai Kemuning	115

Tabel 4.72	Hidrograf Banjir Q ₁₀ Segmen VII Sungai Kemuning	116
Tabel 4.73	Hidrograf Banjir Q ₂₅ Segmen VII Sungai Kemuning	117
Tabel 4.74	Hidrograf Banjir Q ₅₀ Segmen VII Sungai Kemuning	118
Tabel 4.75	Hidrograf Banjir Segmen VII Sungai Kemuning	119
Tabel 4.76	Waktu lengkung Hidrograf Nakayasu Segmen VIII Sungai Kemuning Kondisi Eksisting	122
Tabel 4.77	Hidrograf Banjir Q ₂ Segmen VIII Sungai Kemuning.....	123
Tabel 4.78	Hidrograf Banjir Q ₅ Segmen VIII Sungai Kemuning	124
Tabel 4.79	Hidrograf Banjir Q ₁₀ Segmen VIII Sungai Kemuning	125
Tabel 4.80	Hidrograf Banjir Q ₂₅ Segmen VIII Sungai Kemuning	126
Tabel 4.81	Hidrograf Banjir Q ₅₀ Segmen VIII Sungai Kemuning	127
Tabel 4.82	Hidrograf Banjir Segmen VIII Sungai Kemuning	128
Tabel 4.83	Rangkuman Debit Nakayasu.....	130
Tabel 4.82	Tabel Input Stady Flow data.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Lokasi Studi Sungai Kemuning	5
Gambar 1.2	Lokasi Studi	6
Gambar 2.1	Hidrograf satuan Nakayasu	19
Gambar 2.2.	Potongan melintang dengan bermacam-macam kekasaran ..	20
Gambar. 3.1	Diagram Alur pelaksanaan penelitian	31
Gambar. 4.1	Luasan DAS Sungai Kemuning	34
Gambar. 4.2	Luasan tiap Segmen.....	48
Gambar. 4.3	Tata Guna Lahan Rencana di DAS Sungai Kemuning	50
Gambar. 4.4	Hidrograf Nakayasu SEGMENT I Sungai Kemuning	66
Gambar. 4.5	Hidrograf Nakayasu SEGMENT II Sungai Kemuning	75
Gambar. 4.6	Hidrograf Nakayasu SEGMENT III Sungai Kemuning	84
Gambar. 4.7	Hidrograf Nakayasu SEGMENT IV Sungai Kemuning	93
Gambar. 4.8	Hidrograf Nakayasu SEGMENT V Sungai Kemuning	102
Gambar. 4.9	Hidrograf Nakayasu SEGMENT VI Sungai Kemuning	111
Gambar. 4.10	Hidrograf Nakayasu SEGMENT VII Sungai Kemuning	120
Gambar. 4.11	Hidrograf Nakayasu SEGMENT VIII Sungai Kemuning	129
Gambar. 4.12	Tampilan Awal Program HECRAS 4.0	132
Gambar. 4.13	Tampilan Windows Skema Geometri Data Sungai Kemuning	134
Gambar. 4.14	Tampilan Masukan Penampang Bangiltak Pada Sta. 88.....	135
Gambar. 4.15	Tampilan Windows Steady Flow Data	136
Gambar. 4.16	Steady Flow Analysis	137

Gambar. 4.17 Tabulasi Output HEC-RAS	138
Gambar. 4.18 Kapasitas Penampang CS. 52 Sungai Kemuning	139
Gambar. 4.19 Kapasitas Penampang Memanjang Sungai Kemuning	140
Gambar. 4.20 Potongan Melintang Kondisi Asli Croos 88 Sungai Kemuning ...	141
Gambar. 4.21 Potongan Melintang Kondisi Asli Croos 92 Sungai Kemuning ...	141
Gambar. 4.22 Potongan Memanjang Kondisi Asli Sungai Kemuning	142
Gambar. 4.23 . Potongan Melintang Kondisi Normalisasi Croos. 88	159
Gambar. 4.24 Potongan Melintang Kondisi Normalisasi Croos. 92	159
Gambar. 4.25. Potongan Memanjang Kondisi Normalisasi	160
Gambar. 4.25. Stabilitas Tanggul	164

PERENCANAAN NORMALISASI SUNGAI KEMUNING
KABUPATEN SAMPANG PULAU MADURA

Oleh :

Ichwan Frendi

NPM : 0753010030

ABSTRAK

Sungai Kemuning dengan DAS-nya termasuk dalam wilayah Kabupaten Sampang Pulau Madura. Sungai Kemuning merupakan kali terbesar di Kabupaten Sampang. Selain sumber penghasil bahan sedimen juga merupakan kali yang potensi akan terjadinya banjir di kota Sampang dan sekitarnya. Panjang Sungai Kemuning \pm 12,3 km dan mempunyai luas DAS 333,34 km². Banjir yang terjadi pada Sungai Kemuning disebabkan oleh tidak mampunya penampang sungai, hal ini di sebabkan karena adanya pendangkalan akibat dari endapan sedimen serta di beberapa ruasnya mengalami penyempitan alur akibat penggunaan lahan oleh warga dan banyaknya sampah di sungai. Luberan aliran Sungai Kemuning menyebabkan adanya desa yang tergenang. Setelah dilakukan analisa dengan program HEC-RAS dapat diketahui bahwa kapasitas Sungai Kemuning mampu menampung \pm 50,13 m³/dt, Kali. Serta dapat diketahui kondisi muka air banjir pada Sungai Kemuning kondisi eksisting terjadi luberan atau banjir. Sebagai contoh pada stasiun 88 tinggi muka air 10,02 m melebihi elevasi tebing kiri dan kanan setinggi 5,28 m dan 5,84 m. sedangkan tinggi muka air pada Stasiun 92 adalah 10,22 m melebihi dari elevasi tebing kiri dan kanan setinggi 5,30 m dan 5,81 m. Pada kala ulang 2 tahun tinggi muka air sudah melampaui bantaran atau tebing sungai yang ada, sehingga kapasitas Sungai Kemuning tidak mampu menampung debit banjir yang direncanakan. Normalisasi pada Sungai Kemuning terletak pada Segmen I adalah dengan perhitungan $Q = 622 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,332 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 466,855 \text{ m}^2$, $I = 0,0001$, $P = 73,04 \text{ m}$, $Z = 1 : 2$, $b = 40 \text{ m}$, $h = 8,26 \text{ m}$. Segmen II adalah dengan perhitungan $Q = 661 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,335 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 487,463 \text{ m}^2$, $P = 74,16$, $b = 40 \text{ m}$, $h = 8,55 \text{ m}$. Segmen III adalah dengan perhitungan $Q = 694 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,374 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 504,626 \text{ m}^2$, $P = 75,08$, $b = 40 \text{ m}$, $h = 8,77 \text{ m}$. Segmen IV adalah dengan perhitungan $Q = 709 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,364 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 519,906 \text{ m}^2$, $P = 78,64$, $b = 45 \text{ m}$, $h = 8,41 \text{ m}$. Segmen V adalah dengan perhitungan $Q = 737 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,380 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 534,126 \text{ m}^2$, $P = 79,36$, $b = 45 \text{ m}$, $h = 8,41 \text{ m}$. Segmen VI adalah dengan perhitungan $Q = 746 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,384 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 538,895 \text{ m}^2$, $P = 79,60$, $b = 45 \text{ m}$, $h = 8,65 \text{ m}$. Segmen VII adalah dengan perhitungan $Q = 760 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,373 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 553,612 \text{ m}^2$, $P = 83,24$, $b = 50 \text{ m}$, $h = 8,31 \text{ m}$. Segmen VIII adalah dengan perhitungan $Q = 768 \text{ m}^3/\text{dt}$, $V = 1,376 \text{ m}/\text{dt}$, $A = 557,779 \text{ m}^2$, $P = 83,44$, $b = 50 \text{ m}$, $h = 8,36 \text{ m}$.

Kata kunci: banjir, normalisasi, program HEC-RAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sungai/laut atau aliran air yang menyediakan kemudahan hidup bagi masyarakat di sekitarnya juga bisa menjadikan masyarakat tadi menghadapi risiko bencana tahunan akibat banjir. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Genangan lokal terjadi pada saat musim hujan, skala banjir yang terjadi cukup besar dan belum dapat dikendalikan secara dominan. Hal ini membutuhkan strategi-strategi penanganan yang menyeluruh dan multistakeholders.

Permasalahan yang dihadapi sungai – sungai di Indonesia pada umumnya adalah tingginya laju sedimentasi sebagai akibat dari meningkatnya laju erosi permukaan maupun erosi tebing di daerah hulu atau daerah pengairan sungainya. Pengelolaan lahan secara intensif yang mengabaikan aspek konservasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan akibat bertambahnya penduduk dapat mengakibatkan laju erosi yang semakin tinggi.

Erosi tidak hanya menurunkan tingkat kesuburan tanah karena hilangnya lapisan humus di daerah yang tererosi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif di daerah hilir yaitu timbulnya masalah sedimentasi yang dapat merugikan tempat – tempat tertentu seperti pendangkalan sungai, waduk, pantai dan muara – muara sungai serta terjadinya banjir di daerah hilir.

Pada dasarnya sedimentasi yang terjadi merupakan hasil erosi tanah pada daerah tangkapan air dan sepanjang aliran sungai oleh karena itu upaya pengendalian sedimen juga merupakan upaya pengendalian proses erosi di daerah sumber penghasil bahan sedimen.

Demikian halnya dengan Sungai Kemuning Kab. Sampang Madura, berdasarkan studi terdahulu Sungai Kemuning merupakan sungai yang dikategorikan produktif dengan sumber penghasil bahan sedimen, disamping itu Sungai Kemuning juga merupakan kali dengan run-off yang cukup tinggi. Sementara itu bagian hilir Sungai Kemuning melalui jantung kota strategis yaitu Kota Sampang dan sekaligus Sungai Kemuning ini masih difungsikan sebagai pelabuhan maupun alur pelayaran bagi nelayan dan kapal curah berukuran kecil. Selain sumber penghasil bahan sedimen juga merupakan kali yang potensi akan terjadinya banjir di kota Sampang dan sekitarnya.

Sungai Kemuning dengan DAS-nya termasuk dalam wilayah Kabupaten Sampang Pulau Madura. Sungai Kemuning merupakan kali terbesar di Kabupaten Sampang dan posisi geografi DAS Kali Kemuning terletak pada $113^{\circ}12'42''$ – $113^{\circ}20'28''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}59'$ hingga $7^{\circ}13'$ Lintang Selatan. Sedangkan elevasi topografinya berada pada elevasi 1 m sampai dengan ± 150 m. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kemuning adalah $333,34 \text{ km}^2$ ditinjau dari lokasi pengamatan AWLR Pangilen. Sungai Kemuning adalah sungai yang berhulu dari Gunung Batating Kabupaten Sampang yang bermuara di Selat Madura. Sungai Kemuning ini memiliki anak sungai yang cukup banyak dan berbentuk kipas, sehingga menyebabkan datangnya banjir begitu cepat. Ditambah lagi susunan tanah di wilayah DAS Sungai Kemuning yang sebagian besar terdiri atas lempung hal ini akan

menambah besarnya puncak banjir serta dalam waktu yang relatif pendek terjadi waktu puncak dan waktu surut. Oleh karena itu perencanaan pengendalian daya rusak pada Sungai Kemuning yang ditimbulkan oleh aliran air dan material yang dibawanya perlu dilakukan.

Permasalahan pengelolaan sumber daya air dan lahan sangat terkait dengan tingkat pemenuhan kebutuhan, keberadaan kualitas dan kuantitas luasannya dan siklus penggunaannya serta bagaimana pengelolaannya, termasuk dalam pendekatan pencegahan dan pengendalian banjir. Berkaitan dengan banjir yang terjadi di Sungai Kemuning tersebut, usaha untuk mengatasi banjir membutuhkan perencanaan yang mantap serta analisa yang benar dan tepat. Salah satu usaha tersebut yaitu dengan normalisasi pada Sungai agar muka air banjir dapat turun.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat ditulis berkenaan dengan banjir yang terjadi di daerah sekitar Sungai Kemuning adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar kemampuan penampang Sungai Kemuning pada kondisi eksisting ?
2. Berapa kondisi muka air banjir kondisi eksisting pada saat mengalirkan debit banjir dengan bantuan program HEC-RAS 4.0 ?
3. Berapa besar dimensi penampang Sungai Kemuning setelah dinormalisasi pada saat mengalirkan debit banjir ?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besar debit yang terjadi pada Sungai Kemuning.

2. Melakukan perencanaan, penataan/pengaturan sungai dengan pemilihan normalisasi sebagai jenis konstruksi yang sesuai untuk dilaksanakan serta mampu mengaplikasikan program HEC-RAS 4.0.
3. Merencanakan dimensi penampang sungai dalam menganalisa muka air banjir.


1.4. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam laporan tugas akhir ini adalah :


1. Tidak membahas teknik pelaksanaan.
2. Data yang digunakan adalah data curah hujan dari tahun 1989 - 2008 yang mempengaruhi DAS pada Sungai Kemuning yaitu Stasiun hujan Karang Penang, Kedungdung, Omben, Robatal, Sampang, dan Torjun.
3. Tidak membahas tentang jenis -jenis kerusakan yang terjadi akibat banjir.
4. Desain dan analisis hanya meninjau permasalahan sistem pengendalian banjir tidak mempertimbangkan aspek atau perilaku sosial maupun ekonomi. Namun aspek tersebut digunakan hanya sebagai acuan untuk menetapkan sistem pengendalian banjir yang cocok untuk daerah sekitarnya.

1.5. Lokasi Studi

Lokasi studi berada di Sungai Kemuning Kabupaten Sampang Madura, merupakan sungai terbesar di kabupaten Sampang dengan posisi geografi DAS sungai Kemuning pada $113^{\circ}12'42''$ – $113^{\circ}20'28''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}59'$ hingga $7^{\circ}13'$ Lintang Selatan.



Gambar 1.1 : Lokasi Studi Sungai Kemuning



Gambar 1.2. Lokasi Studi